



**DIAMO**, státní podnik  
odštěpný závod HBZS  
Lihovarská 1199/10, Radvanice  
716 00 Ostrava



Ostrava, 2025-04-22

## Hustopeče nad Bečvou

**Báňští záchranáři z o. z. HBZS Ostrava se podíleli v rámci jednotek IZS (integrovaný záchranný systém) na likvidaci ekologické havárie v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku způsobenou železniční nehodou, kdy došlo k vykolejení nákladního vlaku, který převážel cisterny plné jedovatého benzenu s následným požárem.**

Město Hustopeče nad Bečvou se nachází v širokém údolí řeky Bečvy mezi Hranicemi a Valašským Meziříčím. Žije tam přibližně 1 800 obyvatel.

V pátek 28. února došlo k ekologické katastrofě v okolí železničního nádraží v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku. Příčinou havárie s dopadem na životní prostředí bylo vykolejení nákladního vlaku se 17 cisternami plnými jedovatého benzenu s následným požárem.

Benzen je bezbarvá, vysoce toxická kapalina se sladkým zápachem, která je známa pro své karcinogenní účinky, které napomáhají k rakovinovému bujení buněk a mohou vést k výskytu nádoru. Uniklý benzen z poškozených cisteren hrozí kontaminací podzemní vody. Rozhodnutím velitele zásahu po doporučení firmou Dekonta a Českou inspekci životního prostředí bylo doporučeno vyhloubit více jak 30 jam a vrtů, které se nachází zejména v prostoru mezi železniční tratí a vodní nádrží, ze kterých je čerpán uniklý benzen a kontaminována podzemní voda. Takto vyčerpaná voda je na místě čištěna filtrací pomocí kontejneru s aktivním uhlím a následně je vyčištěná voda vrácena v místě zásahu do půdy, aby se vrátila účinnost promývání kontaminované zeminy. Na těchto sanačních pracích se podílí specializovaná firma „Dekonta“.

Dle informací HZS Olomouckého kraje se na březích jezera nacházejí dvě velkokapacitní čerpadla Hydrosud 150 a dvě výkonná čerpadla, která zajišťují přívod vody do 23 monitorů (statických proudnic). Ty vytvářejí vodní mlhu, která podporuje odpařování benzenu z jezera.

V nebezpečné zóně probíhají veškeré likvidační práce v protichemických oblecích v dýchacích aparátech, kdy po ukončení prací musí být všem zasahujícím členům provedena dekontaminace. V prvních dnech mimořádné události se na místě neštěstí nacházela chemická laboratoř z Frenštátu pod Radhoštěm, která pravidelně monitorovala ovzduší. V těchto dnech místo zásahu neustále střeží hasič – chemik s detektorem, který v pravidelných intervalech měří koncentraci ovzduší.

Členové Hlavní báňské záchranné stanice Ostrava se podílejí na činnostech, které směřují k likvidaci ekologické havárie.

Šulej Jan, referent V – vzdělávání VVaT, o. z. HBZS Ostrava  
Foto: archiv HBZS Ostrava, CTK/Peřina Luděk